

**План**  
**мероприятий по устранению выявленных нарушений в результате проверки**  
**МАОУ «Лицей №155» городского округа город Уфа**  
**Республики Башкортостан 01.03.2017 г.**  
**Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав и потребителей и благополучию человека**

<b>№</b>	<b>Пункты предписания</b>	<b>Обязательные нормы и законы п.п.</b>	<b>Мероприятия по устранению нарушений</b>	<b>Срок устранения</b>	<b>Ответственный</b>
1	Допускается обучение в две смены	п.10.4. СанПин2.4.2.2821-10	По мере уменьшения количества обучающихся	До 2020 года	Директор М.В.Дмитриева
2	Гардеробы в начальном блоке устроены в классах	п.4.5. СанПин2.4.2.2821-10	Отсутствует помещение для гардероба	2018	Директор М.В.Дмитриева
3	В кабинете русского языка 306, кабинете домоводства светильники с люминисцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене	п.7.2.5. СанПин2.4.2.2821-10	Установить светильники параллельно светонесущей стене	31.08.17	Директор М.В.Дмитриева
4	Обучающиеся 1 ступени образования не обеспечены школьными партами. имеющими регулятор наклона поверхности рабочей плоскости	п.5.3. СанПин2.4.2.2821-10	По мере финансирования заменить парты	31.08.17	Директор М.В.Дмитриева
5	Стены в кабинете №306 (имеются подтеки), в кабинете №305(частично отклеились обои)не гладкие, в туалете для девочек на 4 этаже. в туалете для мальчиков на 3 этаже на стенах местами отсутствует кафель	п4.28. СанПин2.4.2.2821-10	Произвести косметический ремонт кабинетов №305, №306, в туалетах на 3. 4 этажах	31.08.17	Директор М.В.Дмитриева
5	Полы в учебных кабинетах ( кабинет башкирского языка), в коридорах 1,2 этажа(частично отсутствует кафель),	п.4.29. СанПин2.4.2.2821-10	Произвести косметический ремонт в кабинете башкирского	31.08.17	Директор М.В.Дмитриева

	не гладкие, имеют щели, дефекты		языка, в коридорах 1.2 этажей		
6	В санитарных узлах для мальчиков и девочек не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальником не размещены электро- или бумажные полотенца	п.4.25.СанПин2.4.2.2821-10	Установить держатели для туалетной бумаги, бумажных полотенец	31.08.17	Директор М.В.Дмитриева
7	В мастерской, кабинетах химии, ОБЖ несвоевременно проводится замена вышедших из строя источников света	п.7.2.9.СанПин2.4.2.2821-10	заменить	31.08.17	Директор М.В.Дмитриева
8	Не предусмотрено освещение с использованием ламп по спектру светового излучения (в мастерской оборудованы желтые плафоны)	п7.2.2.СанПин2.4.2.2821-10	Заменить плафоны	31.08.17	Директор М.В.Дмитриева
9	Конструктивное решение стационарных питьевых фонтанчиков не предусматривает наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи	п.4.25.СанПин2.4.2.5.2409-08	Установить ограничительное кольцо	31.08.17	Директор М.В.Дмитриева
10	Обеденный зал оборудован мебелью с покрытием, не позволяющим производить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	п4.4. СанПин2.4..5.2409-08	По мере финансирования	31.08.18	Директор М.В.Дмитриева
11	Требуется проведение косметического ремонта в столовой:	п.5.1.СанПин2.4.5. 2409-08, п.5.15..п.5.5.СП 2.3.6.1079-01	Произвести косметический ремонт: заменить плитку и кафель.имеющие дефекты	31.08.17	Директор М.В.Дмитриева
12	На пищеблоке в месте присоединения производственных ванн и канализации отсутствует воздушный разрывот верха приемной воронки не менее 20 мм	п.3.8.СП 2.3.6.1079-01 п.4.1. СанПин2.4.5.2409-08	Устранить дефект	31.08.17	Директор М.В.Дмитриева