

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 101/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Муниципальному автономному образовательному учреждению «Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0276073091)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Уфы по пожарному надзору Р. Р. Хабибова № 101 от 07 февраля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с «13» марта 2017 года по «16» марта 2017 года государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору Валеевым Тимуром Фановичем проведено мероприятие по надзору (внеплановая выездная проверка) комплекса зданий и помещений расположенных по адресу: г. Уфа, ул. Н. Ковшовой, 10/1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно директор МАОУ «Лицей № 155» Дмитриева Марина Владимировна, заместитель директора по АХЧ МАОУ «Лицей № 155» Шарипова Лилия Сергеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	4 этаж			
1.	На левой и правой лестничной клетке несущие металлические конструкции потолка (не обработаны огнезащитным составом).	п. 5.18*, 5.19 СНИП 21-01-97*	01.03.2018	
2.	В кабинетах 414, 416, 417, информационных технологий на дымовых пожарных извещателях установлены транспортировочные колпачки.	п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2018	
3.	Перегородка электрощита выполнена из дерева, не противопожарная. Над противопожарной дверью установлена перегородка из ДСП.	п. 7.4 СНИП 21-01-97*	01.03.2018	
4.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки сценической коробки, бутафории в актовом зале.	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2018	
5.	Допускается эксплуатация Огнетушителя №29 расположенного в актовом зале, не прошедшего переосвидетельствование. Срок	п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2018	

	переосвидетельствования август 2016 года.			
6.	В помещении вентиляционной камеры допускается хранение горючих материалов (стул, ковер, и иные вещи)	пп. Б п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2018	
7.	Дымовые пожарные извещатели установленные в помещении с наклонным потолком не в самой верхней части защищаемого помещения.	п. 13.3.4 СП 5.13130.2009	01.03.2018	
8.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из помещения актового зала.	п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.03.2018	
9.	В ограждающих конструкциях пазух чердаков не предусмотрены люки.	п. 8.6 СНиП 21-01-97*	01.03.2018	
	3 этаж			
10.	В коридоре левого крыла устроен кабинет. Допущено изменение объёмно планировочных решений без проекта.	п. 4.3 СНиП 21-01-97*	01.03.2018	
11.	В кабинетах 303, 309 на дымовых пожарных извещателях установлены транспортировочные колпачки.	п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2018	
12.	В кабинете 319 расстояние от светильника до дымового пожарного извещателя менее 0,5 м, фактически 0,4 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.03.2018	
13.	В помещении раздевалки допускается эксплуатация светильника без плафона.	пп. В п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2018	
14.	В коридоре между лестничными клетками устроен кабинет отгороженный перегородкой из пластика. Допущено изменение объёмно планировочных решений без проекта.	п. 4.3 СНиП 21-01-97*	01.03.2018	
15.	В кабинете 317 установлены тепловые пожарные извещатели, требуются дымовые.	п. 13.1.1, 13.1.4 СП 5.13130.2009	01.03.2018	
16.	В коридоре около кабинета 312 допускается эксплуатация светильника без плафона (колпака).	пп. В п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2018	
	2 этаж			
17.	В помещении мужской раздевалки допускается эксплуатация светильника без плафона.	пп. В п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2018	
18.	Помещение кладовых, инвентарных спортивного зала не отделены от помещений школы противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.03.2018	
19.	В помещении кладовой спортивного зала допускается эксплуатация светильника без плафона.	пп. В п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2018	
20.	В кабинете 217 расстояние от речевого оповещателя до потолка менее 15 см, фактически 0 см.	п. 4.4 СП 3.13130.2009	01.03.2018	
	1 этаж			
21.	Ширина эвакуационного выхода из левой	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.03	

	лестничной клетки непосредственно на улицу менее 1,2 м, фактически 1,17 м.		.2018	
22.	Ширина эвакуационного выхода из правой лестничной клетки непосредственно на улицу менее 1,2 м, фактически 1,16 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.03 .2018	
23.	Допущено устройство радиаторов отопления выступающих из плоскости стены на пути эвакуации левой и правой лестничной клеток первого этажа на высоте менее 2,2 м.	п. 6.32* СНиП 21-01-97*	01.03 .2018	
24.	Ширина пути эвакуации на левой и правой лестничных клетках ведущих непосредственно на улицу менее 1,2 м, фактически 1,01-1,04 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.03 .2018	
25.	Дверь костюмерной в кабинете 104 не противопожарная.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.03 .2018	
26.	Помещения разного функционального назначения не разделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости. Помещения библиотеки (книгохранилища) и производственные помещения технологии отделены не противопожарными дверьми. Воздуховоды системы вентиляции не имеют противопожарных клапанов.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.03 .2018	
27.	В кабинете библиотеки (книгохранилища) вентиляционное отверстие закрыто.	пп. Б п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03 .2018	
28.	В помещении электрощитовой проложен транзитный воздуховод вентиляции.	п. 7.11.1, 7.11.8, таблица 2 СНиП 41-01-2003	01.03 .2018	
29.	В помещении архива проложен транзитный воздуховод вентиляции.	п. 7.11.1, 7.11.8, таблица 2 СНиП 41-01-2003	01.03 .2018	
30.	Шлейфа автоматической пожарной сигнализации № 14 на ПКП Сигнал 20 №1, шлейфа № 1, 3, 6, 10, 14 на ПКП Сигнал 20 №2 находятся в отключенном состоянии.	п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03 .2018	
31.	В помещении вахтера шлейфа автоматической пожарной сигнализации и провода 220 В проложены в одном кабель канале.	п. 13.15.9 СП 5.13130.2009	01.03 .2018	
32.	Дверь склада сухих продуктов столовой не противопожарная. Установлена деревянная дверь, обитая железным листом.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.03 .2018	
33.	В складе сухих продуктов столовой проложен транзитный воздуховод вентиляции.	п. 7.11.1, 7.11.8, таблица 2 СНиП 41-01-2003	01.03 .2018	
34.	Дверь помещения кладовой столовой не противопожарная. Установлена деревянная дверь.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.03 .2018	
35.	В помещении кладовой столовой отсутствуют пожарные извещатели.	п. А.3, А.4 Приложение А СП 5.13130.2009	01.03 .2018	
36.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над вторым эвакуационным выходом из	п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.03 .2018	

	помещения столовой.			
37.	По лестничными клетками (левой и правой) устроены кладовые.	пп. К п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2018	
	Подвал			
38.	В складском помещении подвала установлена не противопожарная дверь.	п. 7.4 СНИП 21-01-97*	01.03.2018	
39.	В подвальном этаже установлены тепловые пожарные извещатели, требуются дымовые. В подвале отсутствуют помещения, в которых при горении возможно значительное тепловыделение.	п. 13.1.1, 13.1.4 СП 5.13130.2009	01.03.2018	
40.	Высота эвакуационного выхода из помещений секции Хоккея менее 1,9 м, фактически 1,62 м.	п. 6.16 СНИП 21-01-97*	01.03.2018	
41.	Высота пути эвакуации в помещениях подвала менее 2 м, устроены коммуникации. В подвале размещены помещения секции Хоккея.	п. 6.27 СНИП 21-01-97*	01.03.2018	
	Общие нарушения			
42.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки здания школы и хозяйственного блока.	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2018	
43.	На дверях отделяющих поэтажный коридор от лестничных клеток (левой и правой) отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п. 6.18* СНИП 21-01-97*	01.03.2018	
44.	На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2018	
45.	В помещении спортивных залов линейные дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии более 0,6 м от оптической оси до уровня перекрытия.	п. 13.5.1 СП 5.13130.2009	01.03.2018	
46.	Водосточные стойки ливневой канализации в здании выполнены пластиковыми трубами и проложены открыто.	п. 17.9 СНИП 2.04.01-85	01.03.2018	
47.	Пути эвакуации в здании не оборудованы аварийным освещением.	п. 7.61, 7.62 СНИП 03-05-95	01.03.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

капитан внутренней службы Валеев Т.Ф.

по пожарному надзору)

«16» марта 2017 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Дмитриева М.П.
(должность, фамилия, инициалы)

«16» марта 2017 г.